


## 08.03.2006: Beseitigen eines Eisstaus im Wörthbach an der Brücke beim Guggerhaus



Mittwoch Abend wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zur Brücke am Guggerhaus gerufen.

Angeschwemmte Eisschollen stauten das ankommende Wasser deutlich auf. Der Versuch, das Treibeis mit dem Wasserstrahl eines B-Rohres zu beseitigen hatte nur teilweise Erfolg.

Daraufhin gingen vier Einsatzkräfte unter die Brücke, um mit Äxten das Eis zu beseitigen.



Nachdem das Eis beseitigt war, konnte das Wasser wieder ungehindert ablaufen. Die Gefahr einer vollständigen Verstopfung der Brücke und ein daraus resultierendes Übertreten des Wörthbaches war damit beseitigt.

Im Einsatz war der KdoW, das TLF 16/25 und das MZF mit insgesamt neun Einsatzkräften.

Text: Matthias Eichler  
Bilder: Peter Eichler